

Reitistörakenteiden kuntotarkastus Ahmaksen lintutorni ja Rokuan hiihtosilta

EKV 24.10.2023 § 38
287/10.03.01.00/2023

VALMISTELIJA:

Elinympäristöjohtaja Petri Leskinen, p. 050 387 1973

Ahmasjärven rannalla sijaitsee lintutorni. Torni on rakennettu sähköpylväiden varaan. Tornia/näköalatasannetta ei ole katettu vaan koko rakennelma on sääälttiina. Rakenne on massiivinen ja korkea. Rakenteiden kuntoa on käyty tarkastelemassa jo useampana vuonna. Tilanne alkaa olla rakenteiden kunnossa hälyttävän heikko. Liitteenä kuvia rakenteesta.

Rokualla sijaitsee ns. Hiihtosilta/näköalatasanne -rakennelma Rokuanhovin luona. Rakennelma on tehty 1990 luvun lopussa. Rakenne on tehty pyöreästä puusta pääosin. Näköalatasanne on suojattu katolla. Tasanteelle johtava silta sekä toisella puolelta olevat portaat eivät ole katettu. Sillan ja portaiden kunto on todella heikko. Portaat on asetettu käyttökieltoon noin vuosi sitten. Liitteenä kuvia rakenteesta.

Molempien rakenteiden kuntoon laittaminen maksaa huomattavan paljon. Elinkeinovaliokunta tutustuu rakenteiden kuntoon ja linjaa miten ko. rakenteiden kanssa edetään huomioiden mm. turvallisuusvastuu, taloudellinen kyky ja imagollinen status.

Elinkeinovaliokunta:

Elinkeinovaliokunta linjaa, että lintutorni asetetaan välittömään käyttökieltoon ja puretaan portaiden alaosa pois. Elinympäristöpalvelut tekee purkusuunnitelman. Rokuan hiihtosillan osalta linjataan, että se asetetaan käyttökieltoon ja suunnitelma sen jatkosta tehdään vuoden 2024 aikana.
